

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 024

COLOMBO - DEMANGAN BARU



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 9,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+010**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
024	COLOMBO - DEMANGAN BARU			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 024

COLOMBO - DEMANGAN BARU



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
024	COLOMBO - DEMANGAN BARU			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 024

COLOMBO - DEMANGAN BARU



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
024	COLOMBO - DEMANGAN BARU			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 024

COLOMBO - DEMANGAN BARU



LOKASI : STA 0+460

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 14,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TYPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
024	COLOMBO - DEMANGAN BARU			4