

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 052

TIYASAN - MANUKAN



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 7.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+010**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
052	TIYASAN - MANUKAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 052

TIYASAN - MANUKAN



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
052	TIYASAN - MANUKAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 052

TIYASAN - MANUKAN



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
052	TIYASAN - MANUKAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 052

TIYASAN - MANUKAN



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
052	TIYASAN - MANUKAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 052

TIYASAN - MANUKAN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
052	TIYASAN - MANUKAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 052

TIYASAN - MANUKAN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
052	TIYASAN - MANUKAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 052

TIYASAN - MANUKAN



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 4,7 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 4,7 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
052	TIYASAN - MANUKAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 052

TIYASAN - MANUKAN



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 4,7 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4,7 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
052	TIYASAN - MANUKAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 052

TIYASAN - MANUKAN



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+510**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
052	TIYASAN - MANUKAN			9