


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. GEJAYAN - DEMANGAN



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 22.5 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : **STA 0+030**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 15 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. GEJAYAN - DEMANGAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. GEJAYAN - DEMANGAN



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 14 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 14 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. GEJAYAN - DEMANGAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. GEJAYAN - DEMANGAN



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 14 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 14 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. GEJAYAN - DEMANGAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. GEJAYAN - DEMANGAN



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 14 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 14 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. GEJAYAN - DEMANGAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. GEJAYAN - DEMANGAN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 14 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 14 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. GEJAYAN - DEMANGAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. GEJAYAN - DEMANGAN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 14 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 14 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. GEJAYAN - DEMANGAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. GEJAYAN - DEMANGAN



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 14 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 14 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. GEJAYAN - DEMANGAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. GEJAYAN - DEMANGAN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 16 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 16 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. GEJAYAN - DEMANGAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. GEJAYAN - DEMANGAN



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 16 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 16 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. GEJAYAN - DEMANGAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. GEJAYAN - DEMANGAN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 16 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 16 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. GEJAYAN - DEMANGAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. GEJAYAN - DEMANGAN



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 16 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. GEJAYAN - DEMANGAN			11



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 16 M
CATATAN : ASPAL

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. GEJAYAN - DEMANGAN



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 16 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. GEJAYAN - DEMANGAN			12



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 16 M
CATATAN : ASPAL

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. GEJAYAN - DEMANGAN



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 16 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 16 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. GEJAYAN - DEMANGAN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. GEJAYAN - DEMANGAN



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 16 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 2+540


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 14 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. GEJAYAN - DEMANGAN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. GEJAYAN - DEMANGAN





LOKASI : **STA 2+557**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 14 M
 CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 2+560**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 14 M
 CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. GEJAYAN - DEMANGAN			15