

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangjati-Pogungkidul 2 jalan terpisah median solokan matarar



LOKASI : **STA 0+000** Kanan

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 30.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+003**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 23.2 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Karangjati-Pogungkidul			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangjati-Pogungkidul



LOKASI : **STA 0+016**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+060**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Karangjati-Pogungkidul			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangjati-Pogungkidul



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Karangjati-Pogungkidul			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangjati-Pogungkidul



LOKASI : **STA 0+207**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+279**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Pavling

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Karangjati-Pogungkidul			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangjati-Pogungkidul



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Pavling'

LOKASI : **STA 0+340 Akhir Kanan**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Pavling

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Karangjati-Pogungkidul			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangjati-Pogungkidul



LOKASI : **STA 0+000 Kiri**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 30.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+003**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 23.2 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Karangjati-Pogungkidul			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangjati-Pogungkidul



LOKASI : **STA 0+016**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+060 Kiri**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Karangjati-Pogungkidul			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangjati-Pogungkidul



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Karangjati-Pogungkidul			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangjati-Pogungkidul



LOKASI : **STA 0+207**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : Beton M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+279**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Pavling

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Karangjati-Pogungkidul			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangjati-Pogungkidul



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Pavling




LOKASI : **STA 0+340**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Pavling

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Karangjati-Pogungkidul			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangjati-Pogungkidul



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Pavling

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Pavling

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Karangjati-Pogungkidul			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangjati-Pogungkidul



LOKASI : **STA 0+568**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Pavling'

LOKASI : **STA 0+571 Ujung Kiri**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.8 M
TYPE PERKERASAN : Pavling

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Karangjati-Pogungkidul			12