

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 102

KENTUNGAN - GEMAWANG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+018

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	KENTUNGAN - GEMAWANG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 102

KENTUNGAN - GEMAWANG



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	KENTUNGAN - GEMAWANG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 102

KENTUNGAN - GEMAWANG



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	KENTUNGAN - GEMAWANG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 102

KENTUNGAN - GEMAWANG



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	KENTUNGAN - GEMAWANG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 102

KENTUNGAN - GEMAWANG



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	KENTUNGAN - GEMAWANG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 102

KENTUNGAN - GEMAWANG



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	KENTUNGAN - GEMAWANG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 102

KENTUNGAN - GEMAWANG



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	KENTUNGAN - GEMAWANG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 102

KENTUNGAN - GEMAWANG



LOKASI : **STA 1+230**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	KENTUNGAN - GEMAWANG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 102

KENTUNGAN - GEMAWANG



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+450**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 10 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
102	KENTUNGAN - GEMAWANG			9