

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mudal - Prujakan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 25.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+014**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	Mudal - Prujakan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mudal - Prujakan



LOKASI : **STA 0+075**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	Mudal - Prujakan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mudal - Prujakan



LOKASI : **STA 0+163**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+168**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	Mudal - Prujakan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mudal - Prujakan



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	Mudal - Prujakan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mudal - Prujakan



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	Mudal - Prujakan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mudal - Prujakan



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	Mudal - Prujakan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mudal - Prujakan



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+856**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	Mudal - Prujakan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mudal - Prujakan



LOKASI : **STA 0+868**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	Mudal - Prujakan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mudal - Prujakan



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	Mudal - Prujakan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mudal - Prujakan



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	Mudal - Prujakan			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mudal - Prujakan



LOKASI : **STA 1+317**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 1+323**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	Mudal - Prujakan			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mudal - Prujakan



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	Mudal - Prujakan			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mudal - Prujakan



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	Mudal - Prujakan			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mudal - Prujakan



LOKASI : **STA 1+757**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	Mudal - Prujakan			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mudal - Prujakan



LOKASI : **STA 1+845**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 22 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+862**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 33.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	Mudal - Prujakan			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mudal - Prujakan



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 33.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
104	Mudal - Prujakan			16