

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Purworejo - Kaliurang



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+010**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Purworejo - Kaliurang			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Purworejo - Kaliurang



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Purworejo - Kaliurang			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Purworejo - Kaliurang



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Purworejo - Kaliurang			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Purworejo - Kaliurang



LOKASI : **STA 0+424**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+431**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Purworejo - Kaliurang			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Purworejo - Kaliurang



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Purworejo - Kaliurang			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Purworejo - Kaliurang



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.9 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 4.9 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Purworejo - Kaliurang			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Purworejo - Kaliurang



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Purworejo - Kaliurang			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Purworejo - Kaliurang



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Purworejo - Kaliurang			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Purworejo - Kaliurang



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Purworejo - Kaliurang			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Purworejo - Kaliurang



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Purworejo - Kaliurang			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Purworejo - Kaliurang



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Purworejo - Kaliurang			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Purworejo - Kaliurang



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Purworejo - Kaliurang			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Purworejo - Kaliurang



LOKASI : **STA** **2+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Purworejo - Kaliurang			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Purworejo - Kaliurang



LOKASI : **STA** **2+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Purworejo - Kaliurang			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Purworejo - Kaliurang



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Purworejo - Kaliurang			15


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Purworejo - Kaliurang



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Purworejo - Kaliurang			16


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Purworejo - Kaliurang



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Purworejo - Kaliurang			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Purworejo - Kaliurang



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Purworejo - Kaliurang			18


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Purworejo - Kaliurang



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Purworejo - Kaliurang			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Purworejo - Kaliurang



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Purworejo - Kaliurang			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Purworejo - Kaliurang



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+750

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Purworejo - Kaliurang			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Purworejo - Kaliurang



LOKASI : STA 3+768

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 25 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TYPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	Purworejo - Kaliurang			22