

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngelosari-Tanen



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 17 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+007**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Ngelosari-Tanen			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngelosari-Tanen



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Ngelosari-Tanen			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngelosari-Tanen



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Ngelosari-Tanen			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngelosari-Tanen



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Ngelosari-Tanen			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngelosari-Tanen



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Ngelosari-Tanen			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngelosari-Tanen



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Ngelosari-Tanen			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngelosari-Tanen



LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Ngelosari-Tanen			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngelosari-Tanen



LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA** **1+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Ngelosari-Tanen			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngelosari-Tanen



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Ngelosari-Tanen			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngelosari-Tanen



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+767**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Ngelosari-Tanen			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngelosari-Tanen



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+844**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Ngelosari-Tanen			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngelosari-Tanen



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Ngelosari-Tanen			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngelosari-Tanen



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Ngelosari-Tanen			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngelosari-Tanen



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Ngelosari-Tanen			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngelosari-Tanen



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 2+555**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Ngelosari-Tanen			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngelosari-Tanen



LOKASI : **STA 2+562**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
113	Ngelosari-Tanen			16