

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayunan - Brayut



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+005**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Kayunan - Brayut			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayunan - Brayut



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Kayunan - Brayut			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayunan - Brayut



LOKASI : **STA 0+250**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Kayunan - Brayut			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayunan - Brayut



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Kayunan - Brayut			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayunan - Brayut



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Kayunan - Brayut			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayunan - Brayut



LOKASI : **STA 0+716**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+723**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Kayunan - Brayut			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayunan - Brayut



LOKASI : **STA 0+790**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Kayunan - Brayut			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayunan - Brayut



LOKASI : **STA 0+858**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Kayunan - Brayut			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayunan - Brayut



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Kayunan - Brayut			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayunan - Brayut



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Kayunan - Brayut			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayunan - Brayut



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Kayunan - Brayut			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayunan - Brayut



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Kayunan - Brayut			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayunan - Brayut



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Kayunan - Brayut			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayunan - Brayut



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+060**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Kayunan - Brayut			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayunan - Brayut



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Kayunan - Brayut			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayunan - Brayut



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Kayunan - Brayut			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayunan - Brayut



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Kayunan - Brayut			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayunan - Brayut



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+704

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Kayunan - Brayut			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayunan - Brayut



LOKASI : STA 2+713

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 15.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 15.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
121	Kayunan - Brayut			19