

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cepit - Turi



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 7.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+007**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	Cepit - Turi			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cepit - Turi



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	Cepit - Turi			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cepit - Turi



LOKASI : **STA 0+274**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	Cepit - Turi			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cepit - Turi



LOKASI : **STA 0+316**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	Cepit - Turi			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cepit - Turi



LOKASI : **STA** **0+431**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	Cepit - Turi			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cepit - Turi



LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	Cepit - Turi			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cepit - Turi



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	Cepit - Turi			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cepit - Turi



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+004**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	Cepit - Turi			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cepit - Turi



LOKASI : **STA 1+008**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+040**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	Cepit - Turi			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cepit - Turi



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+186**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	Cepit - Turi			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cepit - Turi



LOKASI : **STA 1+190**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	Cepit - Turi			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cepit - Turi



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+339**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	Cepit - Turi			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cepit - Turi



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	Cepit - Turi			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cepit - Turi



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	Cepit - Turi			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cepit - Turi



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	Cepit - Turi			15


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cepit - Turi



LOKASI : **STA 1+927**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	Cepit - Turi			16


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cepit - Turi



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	Cepit - Turi			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cepit - Turi



LOKASI : **STA 2+222**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+230**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	Cepit - Turi			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cepit - Turi



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+318**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	Cepit - Turi			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cepit - Turi



LOKASI : **STA 2+325**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 10 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 10 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
125	Cepit - Turi			20