

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 11.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+170

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN : **Baik**
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA** **0+300**

KONDISI PERKERASAN : **Baik**
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN : **Baik**
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+500**

KONDISI PERKERASAN : **Baik**
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN : **Baik**
 LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA** **0+700**

KONDISI PERKERASAN : **Baik**
 LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA** **0+800**

KONDISI PERKERASAN : **Baik**
 LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA** **0+900**

KONDISI PERKERASAN : **Baik**
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA** **1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA** **2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : **Baik**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : **Baik**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : **Baik**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA 5+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 5+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA 5+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 5+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA 5+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 5+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA 5+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 5+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA 6+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 6+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA 6+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 6+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			33


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA 6+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 6+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wadas - Turi



LOKASI : **STA 6+520**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 9.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 6+750**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 9.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
126	Wadas - Turi			35