

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Temulawak - Bangunharjo



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 34 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+021**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	Temulawak - Bangunharjo			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Temulawak - Bangunharjo



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	Temulawak - Bangunharjo			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Temulawak - Bangunharjo



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	Temulawak - Bangunharjo			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Temulawak - Bangunharjo



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+533**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	Temulawak - Bangunharjo			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Temulawak - Bangunharjo



LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	Temulawak - Bangunharjo			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Temulawak - Bangunharjo



LOKASI : **STA** **0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	Temulawak - Bangunharjo			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Temulawak - Bangunharjo



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	Temulawak - Bangunharjo			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Temulawak - Bangunharjo



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	Temulawak - Bangunharjo			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Temulawak - Bangunharjo



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	Temulawak - Bangunharjo			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Temulawak - Bangunharjo



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	Temulawak - Bangunharjo			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Temulawak - Bangunharjo



LOKASI : **STA** **1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA** **1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	Temulawak - Bangunharjo			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Temulawak - Bangunharjo



LOKASI : **STA** **2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	Temulawak - Bangunharjo			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Temulawak - Bangunharjo



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	Temulawak - Bangunharjo			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Temulawak - Bangunharjo



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	Temulawak - Bangunharjo			14


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Temulawak - Bangunharjo



LOKASI : **STA** **2+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA** **2+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	Temulawak - Bangunharjo			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Temulawak - Bangunharjo



LOKASI : **STA** **2+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA** **2+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	Temulawak - Bangunharjo			16


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Temulawak - Bangunharjo



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	Temulawak - Bangunharjo			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Temulawak - Bangunharjo



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	Temulawak - Bangunharjo			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Temulawak - Bangunharjo



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 3+491**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	Temulawak - Bangunharjo			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Temulawak - Bangunharjo



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	Temulawak - Bangunharjo			20