

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cungkuk - Ngabean



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+008**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	Cungkuk - Ngabean			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cungkuk - Ngabean



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	Cungkuk - Ngabean			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cungkuk - Ngabean



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	Cungkuk - Ngabean			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cungkuk - Ngabean



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	Cungkuk - Ngabean			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cungkuk - Ngabean



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	Cungkuk - Ngabean			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cungkuk - Ngabean



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : **Rusak Ringan**
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : **Rusak Ringan**
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	Cungkuk - Ngabean			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cungkuk - Ngabean



LOKASI : **STA** **1+045**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	Cungkuk - Ngabean			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cungkuk - Ngabean



LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	Cungkuk - Ngabean			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cungkuk - Ngabean



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	Cungkuk - Ngabean			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cungkuk - Ngabean



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	Cungkuk - Ngabean			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cungkuk - Ngabean



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	Cungkuk - Ngabean			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cungkuk - Ngabean



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : **Rusak Ringan**
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : **Rusak Ringan**
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	Cungkuk - Ngabean			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cungkuk - Ngabean



LOKASI : **STA** **2+159**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA** **2+165**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 8.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	Cungkuk - Ngabean			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cungkuk - Ngabean



LOKASI : **STA** **2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 8.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	Cungkuk - Ngabean			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngemplak - Ngaglik



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 11 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+031**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 4.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ngemplak - Ngaglik			1