

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 013

CARIKAN - KARANGNONGKO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 27.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+012

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
013	CARIKAN - KARANGNONGKO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 013

CARIKAN - KARANGNONGKO



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+108

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
013	CARIKAN - KARANGNONGKO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 013

CARIKAN - KARANGNONGKO



LOKASI : STA 0+116

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
013	CARIKAN - KARANGNONGKO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 013

CARIKAN - KARANGNONGKO



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
013	CARIKAN - KARANGNONGKO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 013

CARIKAN - KARANGNONGKO



5 Nov 2025 1
7,743463S 110,4777
Kabupaten Sle
#RUAS 013 #STA 0+
#Survey BMS #Survei Kondisi J



5 Nov 2025 1
7,743597S 110,4768
Kabupaten Sle
#RUAS 013 #STA 0+
#Survey BMS #Survei Kondisi J

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
013	CARIKAN - KARANGNONGKO			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 013

CARIKAN - KARANGNONGKO



5 Nov 2025 1
7,743638S 110,4759
Kabupaten Sle
#RUAS 013 #STA 0+
#Survey BMS #Survei Kondisi J



5 Nov 2025 1
7,743683S 110,4750
Kabupaten Sle
#RUAS 013 #STA 0+
#Survey BMS #Survei Kondisi J

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
013	CARIKAN - KARANGNONGKO			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 013

CARIKAN - KARANGNONGKO



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+913**


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
013	CARIKAN - KARANGNONGKO			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 013

CARIKAN - KARANGNONGKO



LOKASI : **STA 0+931**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
013	CARIKAN - KARANGNONGKO			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 013

CARIKAN - KARANGNONGKO



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 11,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
013	CARIKAN - KARANGNONGKO			9