

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tempel - Kaisono



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 16.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+014**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
130	Tempel - Kaisono			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tempel - Kaisono



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
130	Tempel - Kaisono			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tempel - Kaisono



LOKASI : **STA 0+259**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
130	Tempel - Kaisono			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tempel - Kaisono



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+423**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
130	Tempel - Kaisono			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tempel - Kaisono



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
130	Tempel - Kaisono			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tempel - Kaisono



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
130	Tempel - Kaisono			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tempel - Kaisono



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
130	Tempel - Kaisono			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tempel - Kaisono



LOKASI : **STA 1+066**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+075**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 9.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
130	Tempel - Kaisono			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tempel - Kaisono



LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 9.3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
130	Tempel - Kaisono	DPU Kab. Sleman		9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngemplak - Ngaglik



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 11 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+031**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 4.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ngemplak - Ngaglik			1