

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 13 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+007**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+352**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA** **1+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA** **1+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			15


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			17


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bangunharjo-Sempu



LOKASI : **STA 4+975**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+980**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 13 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
133	Bangunharjo-Sempu			27