

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gading-Imongrejo



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 18.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+011**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
134	Gading-Imongrejo			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gading-Imongrejo



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
134	Gading-Imongrejo			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gading-Imongrejo



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
134	Gading-Imongrejo			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gading-Imongrejo



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
134	Gading-Imongrejo			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gading-Imongrejo



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
134	Gading-Imongrejo			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gading-Imongrejo



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
134	Gading-Imongrejo			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gading-Imongrejo



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
134	Gading-Imongrejo			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gading-Imongrejo



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
134	Gading-Imongrejo			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gading-Imongrejo



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
134	Gading-Imongrejo			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gading-Imongrejo



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
134	Gading-Imongrejo			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gading-Imongrejo



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
134	Gading-Imongrejo			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gading-Imongrejo



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
134	Gading-Imongrejo			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gading-Imongrejo



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
134	Gading-Imongrejo			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gading-Imongrejo



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
134	Gading-Imongrejo			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gading-Imongrejo



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
134	Gading-Imongrejo			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gading-Imongrejo



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
134	Gading-Imongrejo			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gading-Imongrejo



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
134	Gading-Imongrejo			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gading-Imongrejo



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
134	Gading-Imongrejo			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gading-Imongrejo



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
134	Gading-Imongrejo			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gading-Imongrejo



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
134	Gading-Imongrejo			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gading-Imongrejo



LOKASI : **STA 3+832**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+836**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 14 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
134	Gading-Imongrejo			21