

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 11.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+007**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+105**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 0+145**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 0+639**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+644**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 1+283**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+288**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+328**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+855**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 1+866**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+895**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pancoh-Sempoh



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+907**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 19 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Pancoh-Sempoh			26