

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepring-Nganggring



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 20 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+010**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Ngepring-Nganggring			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepring-Nganggring



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Ngepring-Nganggring			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepring-Nganggring



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Ngepring-Nganggring			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepring-Nganggring



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Ngepring-Nganggring			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepring-Nganggring



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Ngepring-Nganggring			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepring-Nganggring



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Ngepring-Nganggring			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepring-Nganggring



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Ngepring-Nganggring			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepring-Nganggring



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Ngepring-Nganggring			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepring-Nganggring



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Ngepring-Nganggring			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepring-Nganggring



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Ngepring-Nganggring			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepring-Nganggring



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+968**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Ngepring-Nganggring			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepring-Nganggring



LOKASI : **STA 1+984**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Ngepring-Nganggring			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngepring-Nganggring



LOKASI : **STA 2+168**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+075**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 11
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Ngepring-Nganggring			13