

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nganggring-Tulunggularum



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 13 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+007**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
231	Nganggring-Tulunggularum			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nganggring-Tulunggularum



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
231	Nganggring-Tulunggularum			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nganggring-Tulunggularum



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
231	Nganggring-Tulunggularum			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nganggring-Tulunggularum



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+595**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
231	Nganggring-Tulunggularum			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nganggring-Tulunggularum



LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 11 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
231	Nganggring-Tulunggularum	DPU Kab. Sleman		5