


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kenteng-Besole



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+003**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	Kenteng-Besole			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kenteng-Besole



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	Kenteng-Besole			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kenteng-Besole



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	Kenteng-Besole			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kenteng-Besole



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	Kenteng-Besole			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kenteng-Besole



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	Kenteng-Besole			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kenteng-Besole



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	Kenteng-Besole			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kenteng-Besole



LOKASI : **STA 1+010**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+037**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 27 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
283	Kenteng-Besole			7