

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Biru-Blambangan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 16 M
TYPE PERKERASAN : \


LOKASI : **STA 0+011**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
144	Biru-Blambangan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Biru-Blambangan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
144	Biru-Blambangan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Biru-Blambangan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
144	Biru-Blambangan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Biru-Blambangan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
144	Biru-Blambangan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Biru-Blambangan



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
144	Biru-Blambangan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Biru-Blambangan



LOKASI : **STA 0+863**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 7.4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
144	Biru-Blambangan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Biru-Blambangan



LOKASI : **STA 0+914**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+937**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
144	Biru-Blambangan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Biru-Blambangan



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
144	Biru-Blambangan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Biru-Blambangan



LOKASI : **STA 1+117**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
144	Biru-Blambangan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Biru-Blambangan



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+315**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
144	Biru-Blambangan			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Biru-Blambangan



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+410

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
144	Biru-Blambangan			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Biru-Blambangan



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
144	Biru-Blambangan			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Biru-Blambangan



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
144	Biru-Blambangan			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Biru-Blambangan



LOKASI : **STA 1+845**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
144	Biru-Blambangan			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Biru-Blambangan



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
144	Biru-Blambangan			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Biru-Blambangan



LOKASI : **STA 2+167**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+181**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 18 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
144	Biru-Blambangan			16