

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu - Mayangan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+004**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
145	Kutu - Mayangan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu - Mayangan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
145	Kutu - Mayangan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu - Mayangan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
145	Kutu - Mayangan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu - Mayangan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
145	Kutu - Mayangan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu - Mayangan



LOKASI : **STA 0+682**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
145	Kutu - Mayangan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu - Mayangan



LOKASI : **STA 0+723**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
145	Kutu - Mayangan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu - Mayangan



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
145	Kutu - Mayangan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu - Mayangan



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
145	Kutu - Mayangan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu - Mayangan



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
145	Kutu - Mayangan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu - Mayangan



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+537**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
145	Kutu - Mayangan			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu - Mayangan



LOKASI : **STA 1+558**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
145	Kutu - Mayangan			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu - Mayangan



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
145	Kutu - Mayangan			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu - Mayangan



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
145	Kutu - Mayangan			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu - Mayangan



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
145	Kutu - Mayangan			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kutu - Mayangan



LOKASI : **STA 2+222**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+234**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
145	Kutu - Mayangan			15