

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngawen-Kronggahan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 32 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+037**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
148	Ngawen-Kronggahan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngawen-Kronggahan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
148	Ngawen-Kronggahan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngawen-Kronggahan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
148	Ngawen-Kronggahan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngawen-Kronggahan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
148	Ngawen-Kronggahan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngawen-Kronggahan



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
148	Ngawen-Kronggahan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngawen-Kronggahan



LOKASI : **STA 0+818**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+843**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
148	Ngawen-Kronggahan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngawen-Kronggahan



LOKASI : **STA** **0+854**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 17.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : :
LEBAR PERKERASAN : : M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
148	Ngawen-Kronggahan			7