

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kronggahan - Jaban



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 34 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+029**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
149	Kronggahan - Jaban			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kronggahan - Jaban



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
149	Kronggahan - Jaban			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kronggahan - Jaban



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
149	Kronggahan - Jaban			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kronggahan - Jaban



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
149	Kronggahan - Jaban			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kronggahan - Jaban



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
149	Kronggahan - Jaban			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kronggahan - Jaban



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
149	Kronggahan - Jaban			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kronggahan - Jaban



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
149	Kronggahan - Jaban			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kronggahan - Jaban



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
149	Kronggahan - Jaban			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kronggahan - Jaban



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
149	Kronggahan - Jaban			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kronggahan - Jaban



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
149	Kronggahan - Jaban			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kronggahan - Jaban



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+971**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
149	Kronggahan - Jaban			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kronggahan - Jaban



LOKASI : **STA 1+985**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 20.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
149	Kronggahan - Jaban			12