

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mulungan - Drono



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+068**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 9.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
153	Mulungan - Drono			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mulungan - Drono



LOKASI : **STA 0+077**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 9.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 10.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
153	Mulungan - Drono			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mulungan - Drono



LOKASI : **STA 0+152**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 9.2 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 9.2 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
153	Mulungan - Drono			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mulungan - Drono



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 9.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 9.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
153	Mulungan - Drono			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mulungan - Drono



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
153	Mulungan - Drono			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mulungan - Drono



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
153	Mulungan - Drono			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mulungan - Drono



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
153	Mulungan - Drono			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mulungan - Drono



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
153	Mulungan - Drono			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mulungan - Drono



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
153	Mulungan - Drono			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mulungan - Drono



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
153	Mulungan - Drono			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mulungan - Drono



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 7.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+730**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
153	Mulungan - Drono			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mulungan - Drono



LOKASI : **STA 1+768**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 30.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 30.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
153	Mulungan - Drono			12