

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. TURGO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 14 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 0+015

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
156	JL. TURGO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. TURGO



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+165

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 18 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
156	JL. TURGO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. TURGO



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 18 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+235

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
156	JL. TURGO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. TURGO



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+385

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
156	JL. TURGO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. TURGO



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 16 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+404**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 16 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
156	JL. TURGO			5