

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 14.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+012**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.8 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 1+032**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 1+040**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 2+247**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+265**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			17


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			18


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal Dpu

LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 5+149**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cebongan - Bantulan



LOKASI : **STA 5+169**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 22 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
157	Cebongan - Bantulan			28