

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Genitem-Klaci



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 15,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+012**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
183	Genitem-Klaci			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Genitem-Klaci



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
183	Genitem-Klaci			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Genitem-Klaci



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
183	Genitem-Klaci			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Genitem-Klaci



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
183	Genitem-Klaci			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Genitem-Klaci



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
183	Genitem-Klaci			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Genitem-Klaci



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
183	Genitem-Klaci			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Genitem-Klaci



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
183	Genitem-Klaci			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Genitem-Klaci



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+311**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
183	Genitem-Klaci			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Genitem-Klaci



LOKASI : **STA** **1+320**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 22.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
183	Genitem-Klaci	DPU Kab. Sleman		9