

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 016

TULUNG - KENAJI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 15,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+007

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
016	TULUNG - KENAJI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 016

TULUNG - KENAJI



LOKASI : STA 0+047

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
016	TULUNG - KENAJI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 016

TULUNG - KENAJI



LOKASI : STA 0+131

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
016	TULUNG - KENAJI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 016

TULUNG - KENAJI



LOKASI : STA 0+257

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
016	TULUNG - KENAJI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 016

TULUNG - KENAJI



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
016	TULUNG - KENAJI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 016

TULUNG - KENAJI



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
016	TULUNG - KENAJI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 016

TULUNG - KENAJI



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
016	TULUNG - KENAJI			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 016

TULUNG - KENAJI



LOKASI : **STA 0+908**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 10,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 10,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
016	TULUNG - KENAJI			8