

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nambongan - Kregolan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : **22** M
 TYPE PERKERASAN : **Aspal**

LOKASI : **STA 0+016**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : **4.7** M
 TYPE PERKERASAN : **Aspal**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
163	Nambongan - Kregolan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nambongan - Kregolan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : **Baik** M
 TYPE PERKERASAN : **Aspal**


LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : **4.7** M
 TYPE PERKERASAN : **Aspal**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
163	Nambongan - Kregolan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nambongan - Kregolan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
163	Nambongan - Kregolan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nambongan - Kregolan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
163	Nambongan - Kregolan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nambongan - Kregolan



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
163	Nambongan - Kregolan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nambongan - Kregolan



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
163	Nambongan - Kregolan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nambongan - Kregolan



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
163	Nambongan - Kregolan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nambongan - Kregolan



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
163	Nambongan - Kregolan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nambongan - Kregolan



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
163	Nambongan - Kregolan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nambongan - Kregolan



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
163	Nambongan - Kregolan			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nambongan - Kregolan



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
163	Nambongan - Kregolan			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nambongan - Kregolan



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
163	Nambongan - Kregolan			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nambongan - Kregolan



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
163	Nambongan - Kregolan			13


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nambongan - Kregolan



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
163	Nambongan - Kregolan			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nambongan - Kregolan



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
163	Nambongan - Kregolan			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nambongan - Kregolan



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
163	Nambongan - Kregolan			16


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nambongan - Kregolan



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
163	Nambongan - Kregolan			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nambongan - Kregolan



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
163	Nambongan - Kregolan			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nambongan - Kregolan




LOKASI : **STA 3+432**

3

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+447**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**


LEBAR PERKERASAN : 30 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
163	Nambongan - Kregolan			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Nambongan - Kregolan



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 30 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
163	Nambongan - Kregolan			20