

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mancasan - Gondang



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 15 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+005**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	Mancasan - Gondang			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mancasan - Gondang



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	Mancasan - Gondang			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mancasan - Gondang



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	Mancasan - Gondang			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mancasan - Gondang



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	Mancasan - Gondang			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mancasan - Gondang



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	Mancasan - Gondang			5


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mancasan - Gondang



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	Mancasan - Gondang			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mancasan - Gondang



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	Mancasan - Gondang			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mancasan - Gondang



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+358**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	Mancasan - Gondang			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mancasan - Gondang



LOKASI : **STA 1+369**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	Mancasan - Gondang			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mancasan - Gondang



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	Mancasan - Gondang			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mancasan - Gondang



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	Mancasan - Gondang			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mancasan - Gondang



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	Mancasan - Gondang			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mancasan - Gondang



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+112**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,9
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	Mancasan - Gondang			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mancasan - Gondang



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	Mancasan - Gondang			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mancasan - Gondang



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	Ngapak - mingir			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mancasan - Gondang



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	Mancasan - Gondang			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mancasan - Gondang



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	Mancasan - Gondang			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak - minggir



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+069**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	Mancasan - Gondang			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak - minggir



LOKASI : **STA 3+096**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 19 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 19 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
165	Mancasan - Gondang			19