

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkrik - Kendangan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 18.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+010**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	Ngangkrik - Kendangan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkrik - Kendangan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	Ngangkrik - Kendangan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkrik - Kendangan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+335**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	Ngangkrik - Kendangan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkrik - Kendangan



LOKASI : **STA 0+347**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	Ngangkrik - Kendangan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkrik - Kendangan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	Ngangkrik - Kendangan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkrik - Kendangan



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	Ngangkrik - Kendangan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkrik - Kendangan



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+971**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	Ngangkrik - Kendangan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkrik - Kendangan



LOKASI : **STA 0+977**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	Ngangkrik - Kendangan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkrik - Kendangan



LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	Ngangkrik - Kendangan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkrik - Kendangan



LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	Ngangkrik - Kendangan			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkrik - Kendangan



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+577**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 6.7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	Ngangkrik - Kendangan			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkrik - Kendangan



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 6.7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+605**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 6.7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	Ngangkrik - Kendangan			12


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkrik - Kendangan



LOKASI : **STA 1+615**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 1+628**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	Ngangkrik - Kendangan			13


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkrik - Kendangan



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	Ngangkrik - Kendangan			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkrik - Kendangan



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+985**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	Ngangkrik - Kendangan			15


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkrik - Kendangan



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 10 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+080**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	Ngangkrik - Kendangan			16