

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NAMBONGAN - MRISEN



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 14 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+020**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	JL. NAMBONGAN - MRISEN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NAMBONGAN - MRISEN



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	JL. NAMBONGAN - MRISEN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NAMBONGAN - MRISEN



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
 CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
 CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	JL. NAMBONGAN - MRISEN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NAMBONGAN - MRISEN



LOKASI : **STA 0+415**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
 CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
 CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	JL. NAMBONGAN - MRISEN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NAMBONGAN - MRISEN



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	JL. NAMBONGAN - MRISEN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NAMBONGAN - MRISEN



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 CATATAN : ASPAL


LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	JL. NAMBONGAN - MRISEN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NAMBONGAN - MRISEN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	JL. NAMBONGAN - MRISEN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NAMBONGAN - MRISEN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	JL. NAMBONGAN - MRISEN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NAMBONGAN - MRISEN



LOKASI : STA 1+390

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	JL. NAMBONGAN - MRISEN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. NAMBONGAN - MRISEN



LOKASI : STA 1+410

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 20 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	JL. NAMBONGAN - MRISEN			10