



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngemplak - Ngaglik



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+015**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ngemplak - Ngaglik			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngemplak - Ngaglik



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ngemplak - Ngaglik			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngemplak - Ngaglik



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ngemplak - Ngaglik			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngemplak - Ngaglik



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ngemplak - Ngaglik			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngemplak - Ngaglik



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ngemplak - Ngaglik			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngemplak - Ngaglik



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ngemplak - Ngaglik			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngemplak - Ngaglik



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ngemplak - Ngaglik			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngemplak - Ngaglik



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ngemplak - Ngaglik			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngemplak - Ngaglik



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ngemplak - Ngaglik			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngemplak - Ngaglik



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+744**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ngemplak - Ngaglik			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngemplak - Ngaglik



LOKASI : **STA 1+755**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 18.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+750**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 18.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ngemplak - Ngaglik			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngemplak - Ngaglik



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 11 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+031**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 4.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ngemplak - Ngaglik			1