

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkruk - Ngaglik



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+013**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
169	Ngangkruk - Ngaglik			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkruk - Ngaglik



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
169	Ngangkruk - Ngaglik			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkruk - Ngaglik



LOKASI : **STA 0+250**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
169	Ngangkruk - Ngaglik			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkruk - Ngaglik



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
169	Ngangkruk - Ngaglik			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkruk - Ngaglik



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
169	Ngangkruk - Ngaglik			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkruk - Ngaglik



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
169	Ngangkruk - Ngaglik			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkruk - Ngaglik



LOKASI : **STA 0+913**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
169	Ngangkruk - Ngaglik			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkruk - Ngaglik



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
169	Ngangkruk - Ngaglik			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkruk - Ngaglik




LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
169	Ngangkruk - Ngaglik			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkruk - Ngaglik



LOKASI : **STA 1+454**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
169	Ngangkruk - Ngaglik			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngangkruk - Ngaglik



LOKASI : **STA 1+514**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 26.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 26.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
169	Ngangkruk - Ngaglik			11