

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. KASURAN - KEMUSUH



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 17 M  
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+030

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPUPR KABUPATEN SLEMAN | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 172      | JL. KASURAN - KEMUSUH |                        |                | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. KASURAN - KEMUSUH



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPUPR KABUPATEN SLEMAN | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 172      | JL. KASURAN - KEMUSUH |                        |                | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. KASURAN - KEMUSUH



LOKASI :                **STA        0+300**

KONDISI PERKERASAN                :        Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN                :        5                                M  
CATATAN                                :        ASPAL



LOKASI :                **STA        0+400**

KONDISI PERKERASAN                :        Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN                :        5                                M  
CATATAN                                :        ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPUPR KABUPATEN SLEMAN | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 172      | JL. KASURAN - KEMUSUH |                        |                | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. KASURAN - KEMUSUH



LOKASI :                **STA        0+500**

KONDISI PERKERASAN                :        Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN                :        5                                M  
CATATAN                                :        ASPAL



LOKASI :                **STA        0+600**

KONDISI PERKERASAN                :        Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN                :        5                                M  
CATATAN                                :        ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPUPR KABUPATEN SLEMAN | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 172      | JL. KASURAN - KEMUSUH |                        |                | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. KASURAN - KEMUSUH



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPUPR KABUPATEN SLEMAN | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 172      | JL. KASURAN - KEMUSUH |                        |                | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. KASURAN - KEMUSUH



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPUPR KABUPATEN SLEMAN | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 172      | JL. KASURAN - KEMUSUH |                        |                | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. KASURAN - KEMUSUH



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPUPR KABUPATEN SLEMAN | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 172      | JL. KASURAN - KEMUSUH |                        |                | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. KASURAN - KEMUSUH



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPUPR KABUPATEN SLEMAN | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 172      | JL. KASURAN - KEMUSUH |                        |                | 8       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : JL. KASURAN - KEMUSUH**



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPUPR KABUPATEN SLEMAN | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 172      | JL. KASURAN - KEMUSUH |                        |                | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : JL. KASURAN - KEMUSUH**



LOKASI : **STA 1+670**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPUPR KABUPATEN SLEMAN | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 172      | JL. KASURAN - KEMUSUH |                        |                | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : JL. KASURAN - KEMUSUH**



LOKASI : **STA 1+785**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPUPR KABUPATEN SLEMAN | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 172      | JL. KASURAN - KEMUSUH |                        |                | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : JL. KASURAN - KEMUSUH**



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPUPR KABUPATEN SLEMAN | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 172      | JL. KASURAN - KEMUSUH |                        |                | 12      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. KASURAN - KEMUSUH



LOKASI :                **STA        2+100**

KONDISI PERKERASAN        :        Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN        :        5                                M  
CATATAN                        :        Aspal

LOKASI :                **STA        2+200**

KONDISI PERKERASAN        :        Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN        :        5                                M  
CATATAN                        :        ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPUPR KABUPATEN SLEMAN | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 172      | JL. KASURAN - KEMUSUH |                        |                | 13      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. KASURAN - KEMUSUH



LOKASI :                **STA        2+205**

KONDISI PERKERASAN        :        Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN        :        5                                M  
CATATAN                        :        Aspal

LOKASI :                **STA        2+220**

KONDISI PERKERASAN        :        Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN        :        5                                M  
CATATAN                        :        Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPUPR KABUPATEN SLEMAN | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 172      | JL. KASURAN - KEMUSUH |                        |                | 14      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : JL. KASURAN - KEMUSUH**



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPUPR KABUPATEN SLEMAN | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 172      | JL. KASURAN - KEMUSUH |                        |                | 15      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : JL. KASURAN - KEMUSUH**



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPUPR KABUPATEN SLEMAN | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 172      | JL. KASURAN - KEMUSUH |                        |                | 16      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. KASURAN - KEMUSUH



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPUPR KABUPATEN SLEMAN | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 172      | JL. KASURAN - KEMUSUH |                        |                | 17      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. KASURAN - KEMUSUH



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPUPR KABUPATEN SLEMAN | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 172      | JL. KASURAN - KEMUSUH |                        |                | 18      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. KASURAN - KEMUSUH



LOKASI :                **STA        3+100**

KONDISI PERKERASAN        :        Sedang  
LEBAR PERKERASAN        :        6                    M  
CATATAN                        :        ASPAL

LOKASI :                **STA        3+200**

KONDISI PERKERASAN        :        Baik  
LEBAR PERKERASAN        :        6                    M  
CATATAN                        :        ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPUPR KABUPATEN SLEMAN | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 172      | JL. KASURAN - KEMUSUH |                        |                | 19      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. KASURAN - KEMUSUH



LOKASI :                **STA        3+300**

KONDISI PERKERASAN        :        Baik  
LEBAR PERKERASAN        :        6                    M  
CATATAN                        :        ASPAL


LOKASI :                **STA        3+400**

KONDISI PERKERASAN        :        Baik  
LEBAR PERKERASAN        :        6                    M  
CATATAN                        :        ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPUPR KABUPATEN SLEMAN | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 172      | JL. KASURAN - KEMUSUH |                        |                | 20      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. KASURAN - KEMUSUH



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 8 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPUPR KABUPATEN SLEMAN | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 172      | JL. KASURAN - KEMUSUH |                        |                | 21      |


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. KASURAN - KEMUSUH



LOKASI : **STA 3+620**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 8 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
CATATAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPUPR KABUPATEN SLEMAN | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 172      | JL. KASURAN - KEMUSUH |                        |                | 22      |