

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 14 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+009**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+308**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 0+330**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+358**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+473**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+505**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 1+744**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+791**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 1+808**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : STA 2+070

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+077

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			17


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 2+421**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+426**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 2.4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.4 M

TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Krikil



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Krikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen



LOKASI : **STA** **4+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA** **4+741**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 7.9 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jambean - Mlesen




LOKASI : **STA** **4+750**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 19.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA** **4+730**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 19.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
173	Jambean - Mlesen			32