

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Dewan - Karangnongko



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 9.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+006**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Dewan - Karangnongko			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Dewan - Karangnongko



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Dewan - Karangnongko			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Dewan - Karangnongko



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Dewan - Karangnongko			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Dewan - Karangnongko



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+542**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Dewan - Karangnongko			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Dewan - Karangnongko



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+639**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Dewan - Karangnongko			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Dewan - Karangnongko



LOKASI : **STA 0+650**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+696**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Dewan - Karangnongko			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Dewan - Karangnongko



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Dewan - Karangnongko			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Dewan - Karangnongko



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Dewan - Karangnongko			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Dewan - Karangnongko



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Dewan - Karangnongko			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Dewan - Karangnongko



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Dewan - Karangnongko			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Dewan - Karangnongko



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Dewan - Karangnongko			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Dewan - Karangnongko



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Dewan - Karangnongko			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Dewan - Karangnongko



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Dewan - Karangnongko			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Dewan - Karangnongko



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+106**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Dewan - Karangnongko			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Dewan - Karangnongko



LOKASI : **STA 2+112**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 9 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Dewan - Karangnongko			15