

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 13.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+008**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 0+039**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+042**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+710**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 2+931**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+937**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 3+593**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+596**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+272**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Gendengan



LOKASI : **STA 4+280**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 13.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
 LEBAR PERKERASAN : M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Padon-Gendengan			27