

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sonoharjo - Kurahan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 10,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+008**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	Sonoharjo - Kurahan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sonoharjo - Kurahan



LOKASI : **STA 0+076**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	Sonoharjo - Kurahan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sonoharjo - Kurahan



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+211**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	Sonoharjo - Kurahan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sonoharjo - Kurahan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	Sonoharjo - Kurahan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sonoharjo - Kurahan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	Sonoharjo - Kurahan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sonoharjo - Kurahan



LOKASI : **STA 0+692**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+696**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	Sonoharjo - Kurahan			6

RUAS JALAN :



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	#REF!			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sonoharjo - Kurahan



LOKASI : STA 0+833

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+850

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	Sonoharjo - Kurahan			8

FOTO SURVEY JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sonoharjo - Kurahan



LOKASI : **STA 0+883**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	0			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sonoharjo - Kurahan



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	Sonoharjo - Kurahan			10

FROM SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sonoharjo - Kurahan



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	Sonoharjo - Kurahan			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sonoharjo - Kurahan



LOKASI : STA 1+373

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+380

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,0
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
184	Sonoharjo - Kurahan			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sonoharjo - Kurahan



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Sonoharjo - Kurahan			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sonoharjo - Kurahan



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Ngapak - mingir			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sonoharjo - Kurahan



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Sonoharjo - Kurahan			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sonoharjo - Kurahan



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Sonoharjo - Kurahan			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak - minggir



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+239**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Sonoharjo - Kurahan			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak - minggir



LOKASI : **STA 2+254**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+250**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Sonoharjo - Kurahan			18