

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber-Kwayuhan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 10.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+009**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	Sumber-Kwayuhan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber-Kwayuhan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	Sumber-Kwayuhan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber-Kwayuhan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	Sumber-Kwayuhan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber-Kwayuhan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	Sumber-Kwayuhan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber-Kwayuhan



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	Sumber-Kwayuhan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber-Kwayuhan



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	Sumber-Kwayuhan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber-Kwayuhan



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	Sumber-Kwayuhan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber-Kwayuhan



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	Sumber-Kwayuhan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber-Kwayuhan



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	Sumber-Kwayuhan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber-Kwayuhan



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	Sumber-Kwayuhan			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber-Kwayuhan



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	Sumber-Kwayuhan			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber-Kwayuhan



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+121**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	Sumber-Kwayuhan			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumber-Kwayuhan



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN	
LEBAR PERKERASAN	
TYPE PERKERASAN	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	Sumber-Kwayuhan			13