

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak-Minggir



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 17 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+010**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Ngapak-Minggir			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak-Minggir



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Ngapak-Minggir			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak-Minggir



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Ngapak-Minggir			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak-Minggir



LOKASI : **STA 0+441**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+449**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Ngapak-Minggir			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak-Minggir



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Ngapak-Minggir			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak-Minggir



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Ngapak-Minggir			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak-Minggir



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Ngapak-Minggir			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak-Minggir



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Ngapak-Minggir			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak-Minggir



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Ngapak-Minggir			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak-Minggir



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Ngapak-Minggir			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak-Minggir



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Ngapak-Minggir			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak-Minggir



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Ngapak-Minggir			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak-Minggir



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.3
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Ngapak-Minggir			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak-Minggir



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Ngapak-Minggir			14


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak-Minggir



LOKASI : **STA 2+480**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Ngapak-Minggir			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak-Minggir



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Ngapak-Minggir			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak-Minggir



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 2+858**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Ngapak-Minggir			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak - minggir



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Ngapak-Minggir			18


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak - minggir



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5,0 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5,0 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Ngapak-Minggir			19


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak - Minggir



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5,0 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5,0 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Ngapak - minggir			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak - Minggir



LOKASI : **STA 3+473**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6,7 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+475**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6,7 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Ngapak - minggir			21