


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+006**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1' M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+328**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA 0+332**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+505**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA** **1+903**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA** **2+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA** **2+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+556**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+608**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			22


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA 3+617**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+668**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			25


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Daratan-Minggir



LOKASI : STA 4+010

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 4+015

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	Daratan-Minggir			26