

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 17.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+011**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : **STA 0+886**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+892**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : **STA 1+073**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+247

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : STA 3+253

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : **STA 3+307**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+564**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Padon-Minggir



LOKASI : **STA 3+575**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 14 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
190	Padon-Minggir			22