


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Plosokerep - Petung**



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 13.5 M  
TYPE PERKERASAN : Makadam

LOKASI : **STA 0+008**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M  
TYPE PERKERASAN : Makadam

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 191      | Plosokerep - Petung |                 |                | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Plosokerep - Petung**



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M  
TYPE PERKERASAN : Makadam

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M  
TYPE PERKERASAN : Makadam

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 191      | Plosokerep - Petung |                 |                | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Plosokerep - Petung**



LOKASI :               **STA               0+300**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN               :       3.1               M  
TYPE PERKERASAN               :       Makadam


LOKASI :               **STA               0+400**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN               :       3.1               M  
TYPE PERKERASAN               :       Makadam

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 191      | Plosokerep - Petung |                 |                | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Plosokerep - Petung**



LOKASI :               **STA               0+500**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN               :       3.1               M  
TYPE PERKERASAN               :       Makadam

LOKASI :               **STA               0+600**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN               :       3.1               M  
TYPE PERKERASAN               :       Makadam

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 191      | Plosokerep - Petung |                 |                | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Plosokerep - Petung**



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M  
TYPE PERKERASAN : Makadam

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M  
TYPE PERKERASAN : Makadam

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 191      | Plosokerep - Petung |                 |                | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Plosokerep - Petung**



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TYPE PERKERASAN : Makadam

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TYPE PERKERASAN : Makadam

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 191      | Plosokerep - Petung |                 |                | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Plosokerep - Petung**



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+127**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 6.1 M  
TYPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 191      | Plosokerep - Petung |                 |                | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Plosokerep - Petung**



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TYPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 191      | Plosokerep - Petung |                 |                | 8       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Plosokerep - Petung**



LOKASI : **STA 1+318**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+377**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M  
TYPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 191      | Plosokerep - Petung |                 |                | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Plosokerep - Petung**



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M  
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M  
TYPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 191      | Plosokerep - Petung |                 |                | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Plosokerep - Petung**



LOKASI :               **STA               1+600**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN               :       3.1               M  
TYPE PERKERASAN               :       Beton

LOKASI :               **STA               1+700**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN               :       3.1               M  
TYPE PERKERASAN               :       Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 191      | Plosokerep - Petung |                 |                | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Plosokerep - Petung**



LOKASI :               **STA               1+800**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN               :       3.1               M  
TYPE PERKERASAN               :       Makadam

LOKASI :               **STA               1+900**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN               :       3               M  
TYPE PERKERASAN               :       Makadam

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 191      | Plosokerep - Petung |                 |                | 12      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Plosokerep - Petung**



LOKASI :               **STA               2+000**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN :       3               M  
TYPE PERKERASAN :       Makadam

LOKASI :               **STA               2+100**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN :       3.4               M  
TYPE PERKERASAN :       Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 191      | Plosokerep - Petung |                 |                | 13      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Plosokerep - Petung**



LOKASI :               **STA               2+200**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN :       3.4               M  
TYPE PERKERASAN :       Beton

LOKASI :               **STA               2+256**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN :       4               M  
TYPE PERKERASAN :       Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 191      | Plosokerep - Petung |                 |                | 14      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Plosokerep - Petung**



LOKASI :               **STA               2+300**

KONDISI PERKERASAN               :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN               :       4               M  
TYPE PERKERASAN               :       Beton



LOKASI :               **STA               2+400**

KONDISI PERKERASAN               :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN               :       4               M  
TYPE PERKERASAN               :       Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 191      | Plosokerep - Petung |                 |                | 15      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Plosokerep - Petung**



LOKASI :               **STA               2+500**

KONDISI PERKERASAN               :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN               :       3.7               M  
TYPE PERKERASAN               :       Beton



LOKASI :               **STA               2+600**

KONDISI PERKERASAN               :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN               :       3.7               M  
TYPE PERKERASAN               :       Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 191      | Plosokerep - Petung |                 |                | 16      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Plosokerep - Petung**



LOKASI :               **STA               2+700**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN :       3.7               M  
TYPE PERKERASAN :       Beton

LOKASI :               **STA               2+774**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN :       5.5               M  
TYPE PERKERASAN :       Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 191      | Plosokerep - Petung |                 |                | 17      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Plosokerep - Petung**



LOKASI :               **STA               2+780**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN :       8               M  
TYPE PERKERASAN :       Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 191      | Plosokerep - Petung |                 |                | 18      |