

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gamping-Bantulan



LOKASI : **STA** **0+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 28 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+022**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 8.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
193	Gamping-Bantulan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gamping-Bantulan



LOKASI : **STA** **0+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
193	Gamping-Bantulan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gamping-Bantulan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
193	Gamping-Bantulan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gamping-Bantulan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
193	Gamping-Bantulan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gamping-Bantulan



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
193	Gamping-Bantulan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gamping-Bantulan



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
193	Gamping-Bantulan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gamping-Bantulan



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
193	Gamping-Bantulan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gamping-Bantulan



LOKASI : **STA 1+230**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+285**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
193	Gamping-Bantulan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gamping-Bantulan



LOKASI : **STA 1+291**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
193	Gamping-Bantulan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gamping-Bantulan



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
193	Gamping-Bantulan			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gamping-Bantulan



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
193	Gamping-Bantulan			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gamping-Bantulan



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
193	Gamping-Bantulan			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gamping-Bantulan



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
193	Gamping-Bantulan			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gamping-Bantulan



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
193	Gamping-Bantulan			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gamping-Bantulan



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
193	Gamping-Bantulan			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gamping-Bantulan



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
193	Gamping-Bantulan			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gamping-Bantulan



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
193	Gamping-Bantulan			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gamping-Bantulan



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+088**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
193	Gamping-Bantulan			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gamping-Bantulan



LOKASI : STA 3+100

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 19 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
193	Gamping-Bantulan			19