

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 34 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+012**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+541**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 0+578**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA** **1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+772**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA** **1+784**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			19


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 13 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+391**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 4+395**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Patukan-Krajan



LOKASI : **STA 4+870**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+883**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 23 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
194	Patukan-Krajan			29