


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sawahan - Tangkilan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 25 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+017**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
195	Sawahan - Tangkilan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sawahan - Tangkilan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+110**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
195	Sawahan - Tangkilan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sawahan - Tangkilan



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
195	Sawahan - Tangkilan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sawahan - Tangkilan



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
195	Sawahan - Tangkilan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sawahan - Tangkilan



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
195	Sawahan - Tangkilan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sawahan - Tangkilan



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
195	Sawahan - Tangkilan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sawahan - Tangkilan



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
195	Sawahan - Tangkilan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sawahan - Tangkilan



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
195	Sawahan - Tangkilan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sawahan - Tangkilan



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
195	Sawahan - Tangkilan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sawahan - Tangkilan



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
195	Sawahan - Tangkilan			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sawahan - Tangkilan



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
195	Sawahan - Tangkilan			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sawahan - Tangkilan



LOKASI : **STA 1+975**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+993**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 30 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
195	Sawahan - Tangkilan			12