



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+055**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 2+067**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.8 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			24


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 5+135**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 5+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			28


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 5+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 5+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			29


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 5+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 5+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 5+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 5+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 5+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 6+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 6+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 6+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 6+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 6+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 6+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 6+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			35


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 6+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 6+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 6+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 7+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 7+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 7+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 7+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 7+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 7+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 7+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 7+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 7+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 7+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 8+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 8+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 8+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 8+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 8+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 8+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 8+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Johalanang - Butuh



LOKASI : **STA 8+657**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
2	Johalanang - Butuh			46